

音楽再生ソフト使用時のノイズ発生と回避方法

TACシリーズ

2016年11月

TAC-2/TAC-2R/TAC-8 で iTunes 等音楽再生ソフトを使用している際に、メール着信などのシステム音が鳴ると、ノイズが発生する場合があります。

ノイズが継続的に発生する場合は、Thunderbolt ケーブルの抜き差し、あるいは本体の電源を一度切ることで回避することができます。