

MS-100BT システムファームウェア更新履歴

システムソフトウェアのバージョンは、製品起動時にディスプレイに表示されます。
インストール方法や不具合情報、FAQもサイト上で公開されていますのでご参照ください。
<http://www.zoom.co.jp/>

Ver1.30

- ・ 2013年8月 下記不具合の修正版としてリリース
 1. StompShareからダウンロードしたベース用エフェクトを使用できない。
 2. 電源投入時に、エフェクトが消えてしまうことがある。
 3. アップデートに失敗することがある。

Ver1.10

- ・ 2013年1月 下記不具合の修正版としてリリース
 1. "LineSel"を使用した際に、特定エフェクト("Bomber"、"MonoSynth")の切り替えが出来ない。
 2. 電池で使用した際に、起動できないことがある。

Ver1.00

- ・ 2012年11月 マスプロダクション用としてリリース