

# F8 MultiTrack Field Recorder システムソフトウェア更新履歴

システムソフトウェアのバージョンは、メインメニューのバージョン情報に表示されます。  
最新のシステムソフトウェアは下記ウェブサイトより無料でダウンロードすることができます。  
インストール方法や不具合情報、FAQもサイト上で公開されていますのでご参照ください。  
<http://www.zoom.co.jp/>

---

## Ver2.10

- ・ 2016年6月 下記の機能追加及び不具合の修正版としてリリース

### ■機能追加

1. 再生中にもINPUT端子から継続してファンタム電源を供給できる機能を追加。

### ■不具合修正

1. SDカードパフォーマンステストでフルテスト実施時、問題が無いSDカードをNGと判定することがある。
2. タイムコードのUbitsモードを変更後、F8を再起動するとUbitsモードの表示に、変更が反映されていないことがある。
3. 録音したファイルをPC/Macで参照すると、PC/Macのタイムゾーン設定によってはタイムスタンプが正しく表示されないことがある。
4. 録音待機モードから再生モードに移る時にノイズが発生する。
5. iOSデバイスとのBluetooth接続と遮断を繰り返すと、Bluetooth接続できなくなることもある。
6. 録音時に、一時停止し解除したあとRECキーを押して連続録音する操作を繰り返すとF8の反応が悪くなることもある。

## Ver2.00

- ・ 2015年12月 機能追加及び不具合の修正版としてリリース

## Ver1.10

- ・ 2015年10月 不具合の修正版としてリリース

## Ver1.00

- ・ 2015年9月 マスプロダクション用としてリリース